


































INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TEPEACA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEACA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS



NÚMERO CONTRATO O PEDIDO	ITST-AI3P-03-2026
TIPO DE ADJUDICACIÓN:	INVITACION A TRES PERSONAS
PROVEEDOR:	MAURICIO CHOLULA ROMO
AREA REQUIRIENTE:	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
PARTIDA PRESUPUESTAL:	3551
FECHA:	20/05/2026
LUGAR DE ENTREGA:	Avenida Tecnológico sin número, San Pablo Actipan, Tepeaca, Puebla, Código Postal 75219

Num. Requisición	Cantidad	Unidad de medida	Descripción
02 -007	1	Servicio	Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo a vehículo VW Tiguan consistente en: •revisión de fallo en motor, motor no desboca incluye escaneo de unidades de mando realizar secuencia de operaciones por fallos conforme códigos •P0222 y P2279 incluye revisión de sensores, comprobación de continuidad en líneas eléctricas de cuerpo de aceleración bobinas señales de ECU. •Reemplazar cuerpo de aceleración incluye realizar programación calibración a nuevo cuerpo y comprobar funcionamiento con escáner. •Corregir fuga de aceite de transmisión por tapa de filtro de transmisión incluye reemplazo de filtro de aceite de transmisión y corregir nivel de aceite de transmisión. •Corrección de fuga de gases por tapón de depósito de aceite de motor provocando pérdida de compresión en motor y fallo de combustión. •Reparación por fallo en motor ocasionando pérdida de potencia a altas velocidades y recorridos mayores a 40km incluye escaneo de unidades de mando •desmontar y montar culata desmontar.
	1	Servicio	•Sistema de distribución y cárter evacuar fluidos desmontar múltiple de escape y de admisión desmontar y montar turbo realizar limpieza de culata limpieza y revisión de cámaras de válvulas •reemplazo de válvula PCV y válvula de circulación de gases •reemplazo de kit de juntas de múltiple de admisión junta de culata y sellar sistema de distribución reemplazar actuador de flujo de aire acondicionado que se •encuentra dañado produciendo golpeteo al encender vehículo. •Realizar servicio de afijación de motor incluye cambio de filtros, bujías, aceite sintético, inspección general del vehículo •revisión y relleno de niveles de fluidos limpieza de inyectores con boya •limpieza de motor y lavado de carrocería; incluye mano de obra y refacciones.

SE HACE CONSTAR QUE LOS BIENES Y/O SERVICIOS HAN SIDO VERIFICADOS Y SUS CARACTERISTICAS CORRESPONDEN A LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS, RECIBIENDOSE A ENTERA SATISFACCIÓN.

ENTREGA:

MAURICIO CHOLULA ROMO
PROVEEDOR

GOBIERNO DEL ESTADO
DE PUEBLA
INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TEPEACA
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS

RECIBE:

ARTURO CARRÓN PÉREZ
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS